

FIL 331

SDK TETRA

11.20.3 FE

Status	PUBLISHED
Author:	Support France
Document date:	23 March 2022
Classification:	Public
Version:	G

Version history

Version no.	Version	Status	Edited by	Most important edit(s)
331	G		VF	11.20.3 patch FE
331	F		VF	11.20.3 patch F <i>non diffusé</i>
331	E		VF	11.20.3 patch D
331	D		VF	11.20.3 patch B
331	C		VF	MAJ WebPlaform patch A, bandeau extensible ON, sigle RTC.
331	B		VF	MAJ Version PARAM 3.0.17
331	A		VF	Création – Refonte document 11.20.3
324	A		VF	11.20.2 patch B
324	B		VF	11.20.2 patch BM

Copyright © Worldline. All rights reserved.

Worldline is a registered trademark of Worldline SA. © 2022 Worldline.

Confidential information owned by Worldline, to be used by the recipient only. This document, or any part of it, may not be reproduced, copied, circulated and/or distributed nor quoted without prior written approval from Worldline.

TABLE DES MATIERES

Public

1	PRESENTATION	4
2	EVOLUTIONS PAR RAPPORT AU SDK 11.20.3 D:	4
3	EVOLUTIONS PAR RAPPORT AU SDK 11.20.3 B:.....	4
4	EVOLUTIONS PAR RAPPORT AU SDK 11.20.3 :	4
5	EVOLUTIONS PAR RAPPORT AU SDK 11.20.2 BM :.....	4
6	EVOLUTIONS PAR RAPPORT AU SDK 11.20.2 B :.....	5
7	EVOLUTIONS PAR RAPPORT AU SDK 11.20.2 A :	5
8	TELECHARGEMENT :	5

1 Présentation

SDK 11.20.3 (FE) + WP 2.12.03 (B) + PARAM 3.2.1 C

Gamme terminaux TETRA (DESK/5000 et MOVE/5000).

Gamme PinPad TETRA (DESK/1200 et DESK/1500).

Gamme PinPad TELIUM2 (IPP315).

2 Evolutions par rapport au SDK 11.20.3 D:

- Résolution du figeage sur MOVE/5000.
- Résolution du reboot aléatoire lors de l'insertion carte client.
- Résolution du reboot aléatoire lors de la saisie du code Pin de la carte bancaire.
- Mise à jour du composant FR_MSH en version 840048 0312.
- Amélioration gestion téléchargements multiples : à partir TConnect v.035x, possibilité de charger dans la même session un composant identique avec 2 versions différentes.
- Optimisation du temps de connexion au réseau 4G.
- Prise en charge d'un nouveau module 4G, avec repli 2G (réf. EG912Y).
- Prise en charge du nouvel écran Techshine.
- Compatibilité avec DESK/5000 PCI v.6.
- Remontée du montant des transactions avec autorisation partielle avec la WebAppli Mes Totaux v1.5.3 (nécessite le composant FR_MSH 0312 minimum).

3 Evolutions par rapport au SDK 11.20.3 B:

- Amélioration de la prise en charge du ScreenSaver.
- Optimisation du repli réseau en GPRS.

4 Evolutions par rapport au SDK 11.20.3 :

- Amélioration du repli réseau WIFI ⇒ ETH sur MOVE/5000 Wifi affichant le message « *HORS DE PORTEE* » : Possibilité d'effacer ce message en appuyant sur le touche rouge « ANNULATION ».
- Résolution des problèmes de compatibilité entre le fichier « *manager.par* » et le fichier de configuration TMSCall « *local.software.tmscall.pbt* ».

5 Evolutions par rapport au SDK 11.20.2 BM :

- Amélioration de la liaison caisse en protocole CONCERT v3 IP : fonctionnement compatible sur terminal MOVE/5000 BT avec base BEM.
- Intégration et compatibilité avec la nouvelle référence MOVE/5000 TETRA2020 CL/WiFi.
(Référence terminal concerné : MOVE5000 CL/WIFI PWA32512004T).

- Amélioration du repli réseau lors d'un fonctionnement en passerelle : possibilité d'intégrer le repli réseau lors du paramétrage de la passerelle.
- Meilleure gestion du comportement du terminal si absence papier.
- Correction du raccourci « .65 » de redémarrage du module cellulaire.
- Correction de la régression constatée avec les Webpplications (applications HTML5) s'exécutant automatiquement avant ou après le paiement (pre/post processing).

6 Evolutions par rapport au SDK 11.20.2 B :

- Le SDK 11.20.2 B pouvait engendrer dans certaines situations mémoire l'impossibilité de télécharger des clefs. Le SDK 11.20.2 BM corrige ce dysfonctionnement.

7 Evolutions par rapport au SDK 11.20.2 A :

- Prise en charge des MOVE/5000 Caméra Tetra 2020.

8 Téléchargement :

La mise à jour du SDK **11.20.3 (FE)** est possible uniquement sur les terminaux équipés au minimum du SDK 11.16.08, en saisissant le numéro de famille **0001127**.

Le SDK **11.20.3 (FE)** est téléchargeable sur le serveur T.E.M. en suivant la séquence :

*PARAM > Panneau de contrôle > Gestion des logiciels > Evolution > Par famille TEM > « Entrez nom du paquet » (saisir **0001127**).*